

Gamecube Laufwerk: Lasertweak



Nehmt ein Multimeter und haltet es an die rot markierten Lötunkte um den derzeitigen Wert zu messen

Das Potentiometer soll mittels eines Schraubenziehers auf einen Wert zwischen 200-230 Ohm eingestellt werden.

Achtung, dies kann bei Fahrlässigkeit das Laufwerk für immer zerstören!

Wem diese Anleitung eine Hilfe war, der möge mir via Paypal eine kleine Spende schicken:

Paypalkonto:

diermaiergeri@aon.at

Bye und viel Spaß noch!